COLAPSO / ESTRAGOS AVULTADOS EM EDIFÍCIOS DA POVOAÇÃO DE CARIA (CONCELHO DE BELMONTE)

TIPOLOGIA

- Edifício
- Muro

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Concelho de Belmonte
- Limite de concelhos
- Limite de freguesias
- Sede de concelho
- Sede de freguesia

Data de elaboração:	Escala:	Mapa n.º
Janeiro de 2010	1:1.200	24

Fonte(s):
IGP (2009)
Metacortex (2010)

Projecção rectangular de Gauss-Kruger
Elipsóide de HAYFORD,
DATUM LISBOA
Coordenadas HAYFORD-GAUSS,
DATUM LISBOA (Ponto ficticio)

Elaborado por:

metacortex